
SLID'UP by MANTION

INSTRUCTION DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUKCJA MONTAŻU

SLID'UP 130

SU5114
SU5115
SU5116
SU5117
SU5118
SU5119


x4



x4/x6


x4/x6



x2/x3



x1

155 lb




$$d=\frac{L_0+(n-1)\cdot z}{n} \qquad z=1\,^{9}/_{16}$$







$$\max H_0 - \min H_0 \le {}^{5}/_{32}$$


$t \le {}^{11}/_{16}$





$t > {}^{11}/_{16}$






1
min 1 3/16
min 1 3/16
1/4
h
1/4
min 1
min 1
d



2
x4
~10
Lo - 1/16
Ø5/16
Ø5/32
Ø5/32



3



4


5


6
2
3
1


7


8
A
B


A
B